Rapport nr.: 3055061
Elekt. Mij. Klant Nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : .....
Stand II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 276~~ / .....
Aanvulling verslag nr. ...—...
Aard installatie : ~~Nieuwe~~ / Uitbreiding / Wijziging / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : BOERANDO WONING
Plaats van onderzoek : LINDENSTRAAT 42, 2300 GEEL
Eigendom van : DE POSTEROY
Opdrachtgever : IDEM
Installateur : IDEM
BTW : — ID-kaart : — Uitgereikt te : — Datum : —
Onderzoeker : 101 ALAERS Datum van onderzoek : 10/11/2006

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2pl 40A Omschakelaar: stand : —
Hoofdbeveiliging : Zek. : AUTOMAT 1 FASE SCHAPPE 2pl 40A
Meter-bordverbinding : kabeltype : EVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus ~~/ baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 21 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 19 Algemene isolatieweerstand : 10 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2pl 40 A 300 mA bijkomende : 2pl 40A 30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage
ZIE BIJLAGE

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
De elektriciteitsmeters zijn nog niet geplaatst en aldus niet inbegrepen in dit onderzoek.

INBREUKEN

(SSN)

NETMANAGEMENT
Elektriciteitstraat 70
2800 Mechelen

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 10/11/2036 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag ~~/ mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging werd voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen werden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~.

vr. de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
3) onmiddelijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en NOTA HUURHUIS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :